

附件

消防安全排查整治隐患清单、销号清单

序号	单位（场所）名称	地址	排查发现消防安全主要问题	整改情况
1	福州红利汇娱乐有限公司	湖东路 168 号宏利大厦裙楼 1-3 层	常闭式防火门未保持关闭	已整改
2	福州梵歌娱乐有限公司	六一中路 28 号佳盛广场 A. B. C 座 2 层	1. 消防栓缺少定检表记录 2. 消防通道杂物堵塞	1. 已整改 2. 已整改
3	福州焱焰娱乐有限公司	六一中路佳盛广场 4 楼	消防通道杂物堵塞	已整改
4	鼓楼区唐朝会酒吧	井大路 1 号东方大酒店附属楼三层	消防栓缺少定检表记录	已整改
5	鼓楼区长冠名人娱乐城	北二环西路 78-1 号长冠城三楼	消防通道杂物堵塞	已整改
6	福州市柏联娱乐有限公司	五四路闽江饭店	消防通道杂物堵塞	已整改
7	鼓楼区浪漫语林网吧	温泉支路 8 号 2 楼	消防通道杂物堵塞	已整改
8	鼓楼区天网网吧	福新路 246 号 2 楼	消防栓缺少定检表记录	已整改
9	鼓楼区天福网吧	贤南路 36 号 2 楼	常闭式防火门未保持关闭	已整改
10	鼓楼区老佛爷网吧	井大路 218 号七星井新村 B11 座	常闭式防火门未保持关闭	已整改
11	聚春园饭店	东街 2 号	客房部分常闭式防火门未保持关闭	已整改
12	福州梅峰宾馆	西环北路 62 号	1. 客房部分常闭防火门损坏无法未保持关闭 2. 一楼餐厅安全出口上锁	1. 已整改 2. 已整改
13	福建丽景假日大酒店	福飞路 199 号	6 楼客房未配备防毒面罩	已整改
14	屏山公园（镇海楼）	楼区福飞南路 139 号	1. 消防栓门打不开 2. 新旧物业交接消防、防暴器械未配备到位 3. 电动车停放点乱拉电线	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
15	鼓楼区神秘小镇宝龙一店	工业路 360 号中央第五街 1 号楼 5 层 513 室	1. 配电箱无警示标识 2. 部分灭火器未装箱	1. 已整改 2. 已整改

14	台江区叁拾一剧推理馆	中央第五街-1号楼 702-706	部分灭火器未装箱;	已整改
15	台江区宝龙动漫城	工业路 193 号宝龙城市广场地下一层 (A-C) (A-L) / (A-32) (A-39)	宝龙动漫城与领鲜超市共用的消防通道被超市的货物堵塞;	已整改
16	台江区泰盛网吧	五一中路 57 号闽东大厦 2 层	灭火器和消防栓检查表没有及时更新	已整改
17	台江区牛咖网吧	达道路 68 号华兴广场 2 层 1 区综合二层 (1) 203、204、205、206	灭火器和消防栓检查表没有及时更新	已整改
18	台江区风云堂网吧	义洲长寿园 8 号一层店面	灭火器和消防栓检查表没有及时更新	已整改
19	台江区天空之城	福州苏宁广场 3F 层 A 区 -310. 311. 312. 313 号店铺	消防通道堆放杂物	已整改
20	台江区易通旅行社	工业路 360 号中央第五街 2#楼 6 层 22 商务金融	灭火器过期	已整改
21	台江区福立社	中平路 18 号	有两个灭火器未装箱	已整改
22	台江区森田游戏 (宝龙店)	工业路 193 号宝龙城市广场 3 层 04 店面	灭火器检查表填写比较乱	已整改
23	台江区猿宇宙·沉浸式游戏体验馆	工业路中防万宝城第三区负一层 M1-B1-267-2	灭火器箱前面有遮挡	已整改
24	台江区二十面相·剧本杀推理馆	工业路宝龙城市广场地铁商业区 M2B2-006	部分灭火器箱藏在桌子下面	已整改
25	台江区千寻交互式沉浸剧场	工业路中防万宝城 (宝龙广场 1 号门外蘑菇树下负二楼)	部分灭火器未装箱	已整改
26	台江区威美斯 KTV	工业路 193 号宝龙城市广场迪厅 3 层 01 迪厅 A-3	消防栓前面有广告牌遮挡	已整改
27	(大玩家)福州双福卓翔娱乐有限公司	台江区鳌峰路金融街万达广场 A 区二层	其中一个消防栓没有水	已整改
28	台江区主玩网吧	工业路 199 号中防万宝城商铺 L2 层	灭火器点检记录填写有误	已整改
29	台江区威美斯 KTV	宁化街道工业路 193 号宝龙城市广场迪厅 3 层 01 迪厅 A-3	消防栓前有杂物遮挡	已整改

30	台江区宝龙乐园	工业路 193 号宝龙城市广场地下一层 (A-C) (A-L) / (A-32) (A-39) 轴间	灭火器本月到期	已整改
31	台江区百思特网吧	西洋路 163 号西洋公寓 02、03 店面	消防登记不全	已整改
32	台江区曙辉网吧	鳌峰路 50-3 号二层	灭火器过期	已整改
33	台江区优越网吧	台江路 107 号元洪锦江二期第 1#、2#、3#楼连体一层 1 层 04 店面	消防通道堵塞	已整改
34	台江区红霞舞厅	台江路 95 号元洪城商场 05 单位	灭火器即将到期	已整改
35	台江区 You Me 密室逃脱	工业路 199 号中防万宝城商铺负一层 MSG-017/018	1. 灭火器配备不足 2. 消防应急灯不能正常使用	1. 已整改 2. 已整改
36	台区长藤密室	西环中路 691 号万象九宜城 4 楼	灭火器放置地面未装箱	已整改
37	台江区异次元密室	西环中路万象城 4 楼	灭火器放置地面未装箱	已整改
38	福建歌潮娱乐有限公司	仓山万达广场内购物中心娱乐楼三层部分区域 A3-1\A3-2	消防箱破损严重	已整改
39	福州悦动空间文化发展有限公司	浦上大道 272 号仓山万达广场 A 区 (A1-A4) 2 层 A02	消防通道堆放杂物	已整改
40	福州创正文化产业有限公司	浦上大道 198 号的福州爱琴海购物公园内肆层 F4001-A	1. 消防通道出口指示灯不亮 2. 疏散通道灯不亮	1. 已整改 2. 已整改
41	营壹传媒 (福州) 有限公司	浦上大道 198 号红星晶海广场 1# 主体商场第四层 4F-A09-10-11 店铺	1. 通道存放杂物 2. 仓库门口电线不规整 3. 没有消防设施巡查记录	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
42	仓山区新仙歌舞厅	则徐大道 379 号 1# 楼二层 2059F2F0053, 2059F2F0054 号铺位	消防栓前堆放杂物	已整改
43	福州艾美洲际酒店	仓山区城门镇福峡路 1123 号	1. 大堂消防栓门口摆放行李车, 有碍消防器材的使用 2. 员工消防知识薄弱, 消防器材使用不熟悉	1. 已整改 2. 已整改
44	烟台山景区	仓山区仓前街道梅坞路 14 号	烟台山万科商业街 24 小时监控室值班人员交接班未签字	已整改

45	仓山区喜乐年代艺术培训中心有限公司	仓山区首山路 45 号新都汇购物广场 F2	1. 检查记录表不完善 2. 消防通道放置较多杂物, 堵占通道	1. 已整改 2. 已整改
46	仓山区三人行培训中心有限公司	仓山区石岩路 79 号欣隆盛世 C6 号楼 2-3 层	教室未配备防火面罩	已整改
47	仓山区音悦培训学校有限公司	仓山区南二环路联建新苑一区 1、2 楼二层	消防栓外堆放杂物	已整改
48	仓山区治己美培训学校	仓山区双湖新城 15#3 层	消防栓和灭火器的检查记录表未及时更新	已整改
49	仓山区七彩鹿艺术培训中心有限公司	仓山区南二环路联建新苑 1、2 号楼连接体 3 层 01 商铺	1. 灭火器检查记录表未更新 2. 消防通道放置杂物	1. 已整改 2. 已整改
50	仓山区池大哥文化艺术培训中心有限公司	仓山区建新镇金榕南路 10 号金山碧水榕城广场 4 号楼 13、14 店面	1. 灭火器检查记录表未及时更新 2. 应急预案未更新。	1. 已整改 2. 已整改
51	仓山区一亩学塘艺术培训学校有限公司	仓山区奥体阳光花园二期 S5 号-6 号二层 05、06、08 号商铺	灭火器和消防栓的检查记录表未更新	已整改
52	仓山区蒙以养正艺术培训中心有限公司	仓山区金榕南路 10 号金山碧水榕城广场 9#楼 4 层 03、04 店面	灭火器和消防栓的检查记录表未更新。	已整改
53	仓山区博学培训中心有限公司	仓山区花溪南路 39 号华润橡树湾家园橡府二期 17 号楼 2 层东北侧	1. 安全通道 (右侧) 堆放厨房用品、燃气瓶等危险用品, 2. 消防栓和灭火器未及时检查更新 3. 安全通道 (左侧) 安全门上锁。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
54	仓山区典艺艺术培训学校有限公司	仓山区首山路 45 号首山新都汇 2# 楼一、二层 (45-17)	1. 安全通道无路标 2. 灭火器未更新检查记录表 3. 洗手处未区分安全通道。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
55	仓山区喜乐年代艺术培训中心	仓山区首山新都汇 1#楼二层 01 集中商业 2-03 店面	1. 灭火器过期未及时更换 2. 安全通道门锁损坏	1. 已整改 2. 已整改
56	仓山区爱豆时代艺术培训中心有限公司	仓山区后巷路 12 号 11#楼 (1#综合楼) A2-03	1. 消防通道和消防栓堵塞 2. 灭火器过期 3. 灭火器配备不足 4. 无消防自查记录表	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改

57	仓山区哈鼓邦艺术培训有限公司	仓山区闽江大道 268 号红星国际 2# 商业楼 2 层 12 商铺	1. 安全通道堵塞 2. 灭火器过期 3. 灭火器配备不全。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
58	仓山区小精灵艺术培训中心有限公司	仓山区连江南路 15 号龙福机电市场三楼 C25-28	1. 灭火器过期 2. 灭火器未有检查记录表 3. 消防栓面前坠落电箱 4. 安全通道堆放杂物。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改
59	仓山区博嘉艺艺术培训中心有限公司	仓山区下藤路 1 号兴榕大厦 C 楼二层 202	1. 消防栓未有检查记录表 2. 内设有厨房配有电磁炉、抽油烟机等。	1. 已整改 2. 已整改
60	福州光合未来文化艺术有限公司	仓山区闽江大道禹州金辉里地块- 商贸楼 2 号楼 4 层	1. 无逃生疏散图 2. 无应急预案	1. 已整改 2. 已整改
61	仓山区白杨艺术培训学校有限公司	仓山区对湖街道上三路 216 号科技综合大楼 B#楼 10 层 B1003、B1005 室	1. 灭火器记录表未更新 2. 无消防应急预案 3. 无逃生疏散图。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
62	仓山区博而思艺术培训中心有限公司	福建省仓山区城门镇福峡路 188 号新天宇城市广场第三层 03 商铺	1. 机构未设逃生窗 2. 每个教室未贴逃生疏散图	1. 已整改 2. 已整改
63	仓山区博文艺术培训学校有限公司	仓山区盖山镇高台路 7 号	1. 机构设有厨房 2. 每个教室未贴有逃生疏散图 3. 安全通道指路标不明显 4. 未设有逃生窗 5. 未配备逃生绳。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改
64	仓山区梦扬舞蹈培训学校有限公司	仓山区闽江大道禹州金辉里商贸楼 2#楼（4 楼西侧）401	1. 灭火器和消防栓未及时检查更新记录表 2. 未设有应急窗 3. 未配备逃生锤 4. 消防栓面前堆放杂物 5. 每个教室未贴疏散图。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改 4. 已整改 5. 已整改
65	仓山区博学培训中心有限公司	花溪南路 39 号华润橡树湾家园橡府二期 17 号楼 2 层东北侧	1. 空调管道用塑料绿植装饰 2. 安全通道堵塞	1. 已整改 2. 已整改

66	仓山区世之光艺术培训有限公司	仓山区三叉街海通广场1号楼 703-705	1. 消防检查记录表未更新 2. 未配备逃生窗 3. 未配备逃生锤。	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
67	仓山区敏而思艺术培训有限公司	朝阳路150号菖蒲新区2号楼2层	内设厨房配备燃气。	已整改
68	仓山区哈鼓邦艺术培训有限公司	闽江大道268号福州红星国际2#商业楼2层12商铺	1. 消防通道堵塞 2. 灭火器及消防栓无检查记录表。	1. 已整改 2. 已整改
69	仓山区博嘉艺艺术培训中心有限公司	下藤路1号兴榕大厦C楼二层202	1. 灭火器及消防栓未及时更新检查记录表 2. 消防栓堵塞。	1. 已整改 2. 已整改
70	仓山区国屹艺术培训学校有限公司	天水路北侧利嘉海峡商业城6A馆 二层1、2、3、5、6、7、8、9、89、 116、117	1. 灭火器及消防栓检查记录表未及时更新 2. 公示栏未张贴消防安全承诺书。	1. 已整改 2. 已整改
71	仓山区弘府艺术培训有限公司	城门镇黄山村旺旺路3号 黄山二期配套商业楼3层东南侧	消防栓灭火器未定期一月一检，未有检查记录表。	已整改
72	福州名城大酒店	马尾区马尾镇江滨东大道86号	1. 负一楼男浴区安全出口灯不亮 2. 东侧客梯口火灾报警器故障	1. 已整改 2. 已整改
73	长乐区远帆旅行社	航城街道锦江花园1#楼9号店	灭火器压力不足	已整改
74	长乐区南阳红色景区	江田镇南阳村	省委旧址、党史纪念馆灭火器未定期检查	已整改
75	长乐区翔宇旅行社	航城街道万星广场	灭火器未按定期检查	已整改
76	长乐区众览旅行社	吴航街道西洋中路	灭火器检查记录表未放置显眼位置	已整改
77	长乐区琴江满族村	吴航街道琴江村	灭火器未按月检查	已整改
78	长乐区东湖数字小镇	长乐区文武砂街道东湖路1号	1. 消防栓前杂物堵塞 2. 消防门打不开 3. 检查记录表未更新	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
79	长乐区商务印书馆	长乐区文武砂街道文松路660号海峡青少年活动中心西侧1-3楼	1. 2和3层消防栓未定期检查 2. 部分消防门上锁	1. 已整改 2. 已整改
80	长乐区华辉旅行社	吴航街道胜利路三峰巷21号	灭火器未按定期检查	已整改

81	长乐区蚁行天下旅行社	长乐区航城街道吴航路 1000-143 号	2 个灭火器均已过期	已整改
82	闽江河口国家湿地公园	潭头镇克凤村凤井路 700 号	1. 博物馆一楼有一个消火栓三月检查未更新 2. 消控中心值班室值班表当日未签到	1. 已整改 2. 已整改
83	长乐区琴江满族村	吴航街道琴江村	1 处灭火器未定期检查	已整改
84	长乐区天一酒店	福州市长乐区航城街道吴航路 57 号	自动报警运行记录表未根据人员值班时间变动及时调整	已整改
85	长乐区裕利达酒店	长乐区航城街道朝阳北路 1 号	安全材料归档混乱	已整改
86	长乐区富盛公寓	长乐区湖南镇鹏谢村鹏程路 2-1 号	消防栓灭火器未及时检查	已整改
87	长乐区显应宫	漳港街道仙岐村	暂缺五一值班表	已整改
88	长乐区梅花古城	梅花镇	1. 灭火器检查表未及时更新 2. 家风家训馆 1 楼、2 楼未配备灭火器	1. 已整改 2. 已整改
89	长乐区欢兔/众览	吴航街道西洋中路	灭火器检查记录只更新到三月	已整改
90	长乐区裕利达酒店	长乐区航城街道朝阳北路 1 号	部分灭火器检查表填写不规范	已整改
91	长乐区猴屿洞天岩	吴航街道猴屿乡猴屿村	游客服务中心灭火器五月未检查	已整改
92	长乐区琴江满族村	吴航街道琴江村	1. 消防站未定期检查器材维护保养情况 2. 部分消防栓五月未检查	1. 已整改 2. 已整改
93	长乐区大西洋歌舞城	吴航街道西洋中路 5-5 号	部分灭火器、消防栓巡查记录不全	已整改
94	长乐区哆咪咪音乐会所	江田镇三溪村东滨路 85 号	灭火器巡查记录缺失	已整改
95	长乐区金海湾音乐会所	友爱村联建路 2 号	灭火器巡查记录缺失	已整改
96	长乐区世纪之星网吧	金峰纺织城	灭火器超过有效期	已整改
97	长乐区花开富贵娱乐有限公司	航城广场南路 888 号 3 栋 402 室	有个安全出口堆放杂物	已整改
98	长乐区翰林书院	长乐吴航路龙芝大厦 3 楼	安全指示灯数量不足	已整改
99	长乐区 OTT02 艺术美学机构	吴航路 1000-107 号	灭火器数量不足	已整改

100	长乐区青禾画廊	长乐区培青路 17 号	安全指示灯数量不足	已整改
101	长乐区秦汉胡同	广场路 666-801	安全指示灯数量不足	已整改
102	长乐区青童美术	长乐区朝阳北路皇庭美域 8 座	灭火器数量不足	已整改
103	长乐区秉言语训	长乐区吴航路 1000-100 号	消防通道堆放杂物	已整改
104	长乐区踏歌舞蹈	长乐区三峰路滨江一栋三楼	安全指示灯数量不足	已整改
105	长乐区方正写字教育	漳港街道时代广场	消防通道锁闭	已整改
106	长乐区艺启柚果美术	龙湖天宸	安全指示灯数量不足	已整改
107	长乐区升雅钢琴音乐中心	首占镇正铎路 98-35 号 2 楼	灭火器数量不足	已整改
108	长乐区壹点美术工作室	海峡路 9-45 号	灭火器数量不足	已整改
109	长乐区炸舞团	国际明珠三楼	消防通道堆放杂物	已整改
110	长乐区古风书院	金峰医院旁敏典瓷砖二楼	消防通道堆放杂物	已整改
111	长乐区妙语教育培训中心	西洋路盛昌花园综合商厦 9 号店	消防通道锁闭	已整改
112	长乐区星火艺术培训中心	西洋中路 110 号国际明珠三层 E 区	消防通道锁闭	已整改
113	长乐区云上艺术培训中心	吴航路 1000 号皇庭丹郡 13 幢 1 层 S34-36 店	消防通道锁闭	已整改
114	长乐区手足教育培训学校	金峰镇胪东二路 1 号胪峰广场二层	消防通道堆放杂物	已整改
115	罗源县艺新美术培训中心有限公司	滨海新城松岐路商业街 ES2-15、ES2-16	缺灭火器检查记录	已整改
116	罗源县艺舞艺术培训中心有限公司	罗源县松山镇滨海新城商务中心 2 栋 911-913 室	1. 灭火器过期 2. 无消防演练记录 3. 缺少灭火器检查记录	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
117	罗源县三人行艺术培训中心有限公司	松山镇水岸路 1-80 至 85 号	安全通道堵塞	已整改
118	罗源县柔谦国士艺术培训中心有限责任公司	罗源县西兰乡洋坪村 11 号 103-108 室	1. 近期未做应急疏散演练 2. 缺少灭火器检查记录	1. 已整改 2. 已整改

119	罗源县美艺艺术培训中心有限公司	罗源县罗中路5号	1.安全通道有杂物堆积 2.近期末做应急疏散演练	1.已整改 2.已整改
120	罗源县洪恩学堂	罗源县城关莲花西区16号二楼	1.安全通道堵塞 2.近期末做应急疏散演练	1.已整改 2.已整改
121	罗源博懿艺术培训中心有限公司	罗源县松山镇滨海路2号世纪金源购物中心B区3层050a铺	1.消防通道上锁 2.灭火器过期	1.已整改 2.已整改
122	罗源县凯璇体育培训中心有限公司	松山镇罗川路18-1号	消防通道有杂物	已整改
123	罗源县超伦体育培训中心有限公司	罗中路16号72店面	消防通道有杂物	已整改
124	罗源县城关强森健身俱乐部	罗源县罗中路16-30	灭火器巡查记录不完整	已整改
125	罗源县凤山镇健力美健身俱乐部	西大路8号	灭火器巡查记录不完整	已整改
126	罗源县肖肖餐饮店	滨海新城商业街G区2#02号、03号(楼上5号-9号)	消防巡查未落实	已整改
127	罗源县签尚百味歌舞厅	滨海新城风情商业街B2-20、21、22	消防巡查未落实	已整改
128	罗源县山奇华仔餐饮服务部	滨海新城商业古街B8-01-06	消防巡查未落实	已整改
129	罗源新东方大酒店	松山镇104国道北侧新东方大厦	消防栓、灭火器巡查记录不全	已整改
130	罗源县星期六音乐餐吧	罗源县滨海新城商业街B6-16-17-18	消防栓门前堆放杂物,影响消防栓门开闭	已整改
131	罗源县夜星空歌舞厅	滨海新城风情商业街B1-39.40	消防门前堆放杂物	已整改
132	罗源县海贼王网吧有限责任公司	滨海新城风情商业街C1-43-47店面二层	1.部分灭火器过期 2.消防设施无巡查记录 3.消防栓被遮挡	1.已整改 2.已整改 3.已整改
133	罗源县极速网吧科技有限公司	罗源县松山镇滨海新城风情商业街17-8号、17-9号	消防设施无巡查记录	已整改

134	福州罗源湾假日旅行社有限公司	罗源县凤山镇万豪（城市广场）小区 8#楼 01 号、02 号	灭火器过期	已整改
135	福州罗源星辰假期旅行社有限公司	福建省罗源县凤山镇罗中路 12 号岐阳金尊名城 B 区 2 座 403 室	灭火器过期	已整改
136	罗源县城关百达翡丽音乐会所	凤山镇凤南西路 1 号（山水大酒店）	灭火器巡查记录不完整	已整改
137	罗源县城关玛莎拉蒂音乐会所	凤山镇凤南西路 8 号	灭火器巡查记录不完整	已整改
138	罗源县周大叔音乐餐吧	滨海新城风情商业街 C2-22、25、26	1. 应急通道锁闭且有杂物堵塞 2. 消防巡查记录未落实	1. 已整改 2. 已整改
139	罗源县滨海新城壹零零壹音乐俱乐部	滨海新城风情商业街 C8-6、7	应急通道锁闭且有杂物堵塞	已整改
140	罗源县凯爵歌舞厅	罗川南路时代大厦三层	安全出口有杂物堵塞	已整改
141	罗源县新起点音乐餐吧	滨海新城风情商业街 C2-01	灭火器过期失效	已整改
142	闽侯县上街金桥网吧	闽侯县上街镇上街新街 8 号	1. 部分灭火器过期 2. 灭火器检查记录未更新	1. 已整改 2. 已整改
143	闽侯县上街秀云网吧	闽侯县上街镇上街新街 108 号	应急灯数量不足	已整改
144	闽侯县雏鹰科艺培训学校	甘蔗街道校园路 132 号	安全出口指示标识不足	已整改
145	闽侯县让梨游乐管理有限公司	闽侯县甘蔗街道县石山西大道闽侯万家广场 5 号楼第三层 5307、5308	1. 灭火器箱损坏 2. 部分灭火器被遮挡 3. 未设置灭火器巡查记录表	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
146	福州市同心圆投资管理公司闽侯上街永嘉天地分公司	闽侯县上街镇国滨大道永嘉天地 3 楼乐炫风超乐空间	1. 设备线路杂乱 2. 灭火器使用培训不到位	1. 已整改 2. 已整改
147	闽清九宫音乐坊	闽清县梅城镇	消防数量不够	已整改
148	闽清启源大酒店	闽清县梅城镇解放大街	指示标识数量不够	已整改
149	闽清好山名郡音乐坊	闽清县梅溪镇	消防栓破损	已整改
150	闽清华侨城旅行社	闽清县梅城镇	灭火器过期	已整改
151	闽清九野小镇	闽清县东桥镇	第三方检测提出的问题未整改	已整改

152	闽清明月花房	闽清县东桥镇	消防设备器材不足	已整改
153	闽清华侨旅行社	闽清县梅城镇	消防栓破损	已整改
154	永泰县绿新岛音乐酒吧	永泰县樟城镇安华商贸城二楼	1. 电线线路进一步采取有效防护措施 2. 消防通道有杂物	已整改
155	永泰县城峰镇馨光之夜音乐会所	永泰县城峰镇银汤路9号11幢401店	灭火器压力不足	已整改
156	永泰富丽豪音乐会所有限公司	福州市永泰县城峰镇汤洋村站前大道3号2幢201室	1. 应急灯没亮 2. 消防通道有杂物 3. 安全出口指示灯没亮	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
157	永泰县星钻娱乐音乐会所	福建省福州市永泰县龙峰村清水坑123号二层	1. 应急灯没亮; 2. 灭火器未落实每月检查; 3. 纸箱堆积未清理	1. 已整改 2. 已整改 3. 已整改
158	永泰县樟城银座音乐酒吧	福建省福州市永泰县樟城镇东街内侧A幢二层1-14轴	1个应急照明灯不能正常使用	已整改
159	福建省钻石年华实业有限公司	永泰县刘岐村立塘68号冠景春城9号楼(酒店)负一层	消防通道有杂物	已整改
160	永泰县百漈沟景区	永泰县梧桐镇三富村	灭火器无定期检查	已整改
161	永泰县云顶景区	永泰县岭路乡对山村8号	1. 冷库未安装内开门 2. 燃气灶损坏需更换	1. 已整改 2. 已整改
162	永泰县天门山景区	永泰县葛岭镇溪洋村7号	消防灭火器未定期检查	已整改